

7	Окна - внешний вид	кухня	Отверстие в профиле рамы в месте крепления
8	Окна - внешний вид	комната 2	Окно справа: трещины в профиле рамы в местах крепления; скол на лицевой поверхности рамы под левой створкой (снаружи)
9	Окна - перепад лицевых поверхностей в угловых и Т-образных соединениях	комната 1	Окно справа: уступ в угловом соединении штапиков на левом нижнем стеклопакете
10	Окна - провисание/завышение открывающихся элементов	комната 2	Окно слева: завышение правой створки 5 мм
11	Окна - открытие/закрытие	комната 1	Окно слева: обе створки при открывании/закрывании зацепляются за внутреннюю фурнитуру
12	Окна - открытие/закрытие	комната 2	Окно слева: правая створка при открывании/закрывании зацепляется за внутреннюю фурнитуру
13	Окна - фурнитура - ручки открывания/закрывания	комната 2	Окно слева: люфт ручки, хруст при открывании/закрывании
14	Окна - рама - водосливные отверстия	кухня	Оба окна: отсутствуют
15	Окна - рама - водосливные отверстия	комната 1	Отсутствуют
16	Окна - рама - водосливные отверстия	комната 2	Оба окна: отсутствуют
17	Окна - рама - водосливные отверстия	комната 3	Отсутствует
18	Окна - монтажный шов - наружный слой	кухня	Отсутствует наружный гидроизоляционный слой
19	Окна - монтажный шов - наружный слой	комната 1	Оба окна: отсутствует наружный гидроизоляционный слой
20	Окна - монтажный шов - наружный слой	комната 2	Оба окна: отсутствует наружный гидроизоляционный слой
21	Окна - монтажный шов - наружный слой	комната 3	Отсутствует наружный гидроизоляционный слой
22	Окна - наружный слив - внешний вид	кухня	Следы битумной мастики на поверхности слива
23	Окна - наружный слив - внешний вид	комната 1	Оба окна: следы битумной мастики на поверхности слива
24	Окна - наружный слив - внешний вид	комната 2	Оба окна: следы битумной мастики на поверхности слива

25	Окна - наружный слив - внешний вид	комната 3	Следы битумной мастики на поверхности слива
26	Окна - наружный слив - примыкания к стенам	кухня	Негерметичное примыкание слива к стене
27	Окна - наружный слив - примыкания к стенам	комната 1	Оба окна: негерметичное примыкание слива к стене
28	Окна - наружный слив - примыкания к стенам	комната 2	Оба окна: негерметичное примыкание слива к стене
29	Окна - наружный слив - примыкания к стенам	комната 3	Негерметичное примыкание слива к стене
30	Окна - наружный слив - закрепление слива к подстановочному профилю рамы окна	комната 1	Окно слева: слив закреплен к внутреннему слою монтажного шва
31	Окна - наружный слив - закрепление слива к подстановочному профилю рамы окна	комната 3	Негерметичное примыкание слива к раме окна
32	Окна - откосы - внешний вид	комната 1	Оба окна: наплывы, раковины на поверхности откосов
33	Окна - откосы - внешний вид	комната 3	Наплывы, раковины на поверхности откосов
34	Окна - откосы - примыкание к раме окна	кухня	Щели между откосами и рамой окна по периметру
35	Окна - откосы - примыкание к раме окна	комната 1	Оба окна (внутри): щели между откосами и рамой окна по периметру
36	Окна - откосы - примыкание к раме окна	комната 2	Оба окна (внутри): щели между откосами и рамой окна по периметру
37	Окна - откосы - примыкание к раме окна	комната 3	Щели между откосами и рамой окна по периметру
38	Окна - подоконная доска - примыкание к раме окна	кухня	Щели между подоконной доской и рамой окна
39	Окна - подоконная доска - примыкание к раме окна	комната 1	Оба окна: щели между подоконной доской и рамой окна
40	Окна - подоконная доска - примыкание к раме окна	комната 2	Оба окна: щели между подоконной доской и рамой окна
41	Окна - подоконная доска - примыкание к раме окна	комната 3	Щели между подоконной доской и рамой окна

42	Отделка - напольные покрытия - внешние дефекты	прихожая	Скол на плитке.
43	Отделка - напольные покрытия - внешние дефекты	кухня	Ламинат проминается вдоль соединения с керамической плиткой.
44	Отделка - напольные покрытия - внешние дефекты	комната 1	Проминается ламинат под окном напротив двери и справа от двери под окном. Проминается ламинат при входе.
45	Отделка - напольные покрытия - внешние дефекты	прихожая	Ламинат проминается вдоль соединения с керамической плиткой.
46	Отделка - напольные покрытия - внешние дефекты	комната 2	Проминается ламинат под окном напротив двери и слева от двери под окном.
47	Отделка - напольные покрытия - внешние дефекты	комната 3	Проминается ламинат под окном напротив двери.
48	Отделка - напольные поверхности - зазоры между смежными изделиями покрытий	прихожая	Справа от входа зазоры между плинтусом и плиткой
49	Отделка - напольные поверхности - зазоры между смежными изделиями покрытий	санузел 1	Зазор в месте порога, не заделаны швы
50	Отделка - напольные поверхности - зазоры между смежными изделиями покрытий	санузел 2	Зазор в месте порога, не заделаны швы
51	Отделка - напольные поверхности - зазоры между смежными изделиями покрытий	кухня	Зазор в месте соединения ламинат и керамической плитки.
52	Отделка - напольные поверхности - зазоры между смежными изделиями покрытий	гардеробная	Зазор справа от входа в месте соединения.
53	Отделка - настенные покрытия - внешние дефекты	прихожая	Отсутствуют обои справа от двери, рядом с наличником. Заступают обои справа от двери на наличник на двери. Пустоты под обоями на правой перегородке напротив двери. Меление поверхности напротив входной двери справа снизу.
54	Отделка - настенные покрытия - внешние дефекты	коридор	Скол на обоях справа от двери санузел 2.
55	Отделка - настенные покрытия - внешние дефекты	санузел 1	Зазоры в межплиточных швах. Не качественная затирка швов
56	Отделка - настенные покрытия - внешние дефекты	кухня	Надорваны обои справа за радиатором. Не покрашен правый угол рядом с подоконником. Не покрашена стена рядом с правым откосом. Скол слева при входе на перегородке. Зазоры между обоями и левым откосом. Трещина в стыке перекрытия и стены на всю длину над окном. Не покрашены обои под потолком
57	Отделка - настенные покрытия - внешние дефекты	комната 1	Не покрашен левый угол рядом с подоконником напротив двери. Трещина на обоях справа от двери. Не покрашен угол справа от окна (окно справа от двери). Не покрашены обои за радиатором напротив двери. Не покрашена обои под потолком
58	Отделка - настенные покрытия - внешние дефекты	комната 2	Трещина в отделке между перекрытием и стеной на всю длину. Отличие по цвету краски справа от окна напротив двери. Пузыри справа вверху от окна. Трещина в месте стыка стены и перекрытия

59	Отделка - настенные покрытия - внешние дефекты	комната 3	Не покрашен угол слева от окна. Неравномерно покрашены стена справа от двери.
60	Отделка - настенные покрытия - внешние дефекты	санузел 2	Щели в межплиточных швах. Щель в стыке раковины и стены в герметике. Сколы на плитке. Не качественная затирка швов
61	Отделка - настенные покрытия - отклонения плоскости облицовки	комната 2	Стена слева от входа: внутренний угол справа от окна 20 мм, внутренний угол слева от окна 15 мм
62	Отопление - радиатор/конвектор - высота установки	комната 2	Отклонение по горизонтали.
63	Отопление - радиатор/конвектор - отклонение от горизонтали	комната 2	20 мм
64	Электрооборудование - крепление выключателей/розеток	коридор	Не закреплена кнопка выключателя гардеробной
65	Вентиляция - работа - тяга вентиляции	санузел 2	12 м ³ /ч (менее 25 м ³)
66	Вентиляция - работа - тяга вентиляции	санузел 1	18 м ³ /ч (менее 25 м ³ /ч)

Генеральный Директор



П.В.Карбанов